

「アトラマスターM-250シリーズ」を探しています

平素より、弊社製品をご愛用いただき、心より感謝申し上げます。

さて、弊社は2010年2月以来、お客様や販売店の皆様へ社告などにより、携帯式磁気応用穴あけ機「アトラマスターM-250シリーズ」において、漏電などの事故が発生する可能性のあることをお知らせし、無償で点検・改修を実施してきております。

弊社は、下記要領にて該当製品を自主改修していることを重ねてお知らせするとともに、更なる事故発生を未然に防ぐために、ご使用いただいている製品の製造番号を今一度ご確認いただきますようお願い申し上げます。何卒宜しくようお願い申し上げます。

記

1. 不具合の内容

製品本体のマグネットスイッチリード線と内部機構部品の接触による漏電等発生の可能性

2. 対象機種

アトラマスターM-250シリーズ

型式	製造期間
M-250B オート 100V	2008年1月～2009年12月
M-250B オート 200V	
M-250AD 100V	
M-250AD 200V	

製造番号 (2010年10月29日未改修分のみを表記)

型式	M-250B オート 100V	M-250B オート 200V	M-250AD 100V	M-250AD 200V
製造 番号	800006	800003	800008	800005
	800008	800013	800015	800046
		800014	800016	800048
		800016	800018	800049
			800021	800050
			800023	800056
			800024	800069
			800026	800071
			800035	800073
			800042	
			800061	
			800063	
			800066	
			900005	
			900017	
			900018	
数量	2台	4台	16台	9台

弊社では、製品の不具合に対処し、お客様に現在ご使用いただいている製品の自主改修を実施しています。つきましては、ご使用中の「M-250B オート」もしくは「M-250AD」の製造番号をご確認いただき、記載の該当製品をお持ちのお客様は直ちに使用を中止し、弊社下記フリーダイヤルまたはご購入の販売店へご連絡いただきますようお願い申し上げます。

この度、製品をご愛用の皆様には大変なご不便とご迷惑をお掛けしますことを、心よりお詫び申し上げます。重ねて、今回の自主改修にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

[本件に係るお問い合わせ先]

東京都大田区仲池上2-9-4
 日東工器株式会社
 機工事業部 機工管理部 品質管理課
 フリーダイヤル 0120-210-514
 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

[ご参考]

アトラマスター M-250B オート



アトラマスター M-250AD



製造番号

SER NO. XXXXXX
 日東工器株式会社



製造番号

SER NO. XXXXXX
 日東工器株式会社