

**【対応完了】****機械工具をご使用のお客様へ**

拝啓 平素は弊社の製品をご使用いただき、心より感謝申し上げます。

さて、弊社は、2006年7月1日以降、下記製品を環境対応製品<sup>(注1)</sup>として販売してまいりましたが、このたび当該製品の部品に弊社グリーン調達基準の制限値を超えた量の六価クロム・鉛が含まれていることが判明いたしました。ここに謹んでご報告するとともに、深くお詫び申し上げます。

なお、お使いいただいている製品機能への影響はございません。ただし、下記の弊社製品を電気電子機器に組み込んでEU域に輸出される場合は各法規に則った対応が必要となりますので、下記の弊社窓口までご連絡をお願いいたします。

敬具

記

製品名	型式	製造番号 <sup>(注3)</sup> (生産年月)
マルチワーカー	MW-50	600063～900050 (2006年7月～2009年12月) 000001～500060 (2010年1月～2015年12月)
ポータブルマルチワーカー	PMW-24 ①フラットパーカットダイセット ②アングルカットダイセット ③V ノッチダイセット ④ハンデイングダイセット	①600003～900004 (2006年7月～2009年12月) 100001～500002 (2011年1月～2015年12月) ②600011～900030 (2006年7月～2009年12月) 000001～500009 (2010年1月～2015年12月) ③600044～900043 (2006年7月～2009年12月) 000001～500040 (2010年1月～2015年12月) ④600031～900034 (2006年7月～2009年12月) 000001～500030 (2010年1月～2015年12月)
電動ジェットタガネ	EJC-32A	800001～900350 (2008年1月～2009年12月) 000001～500035 (2010年1月～2015年11月)
サーキットベベラー <sup>(注2)</sup>	CB-02	600451～900350 (2006年7月～2009年12月) 000051～500430 (2010年1月～2015年12月)
ハンディセルファー	E55-0619A	800001～900350 (2008年1月～2009年12月) 000001～500035 (2010年1月～2015年12月)
フリーサンダー <sup>(注2)</sup>	FS-100C	601601～900800 (2006年7月～2009年12月) 000001～501650 (2010年1月～2015年12月)
フリーサンダー <sup>(注2)</sup>	FS-50A	600301～900400 (2006年7月～2009年12月) 000001～500900 (2010年1月～2015年12月)
ラインサンダー <sup>(注2)</sup>	LS-10	600201～900100 (2006年7月～2009年12月) 000051～500200 (2010年1月～2015年12月)

## ■本件に関する窓口

日東工器株式会社 機工事業部 機工品質保証部 品質保証課

〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4

フリーコール 0120-210-514 FAX 03-3755-9323

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日および年末年始、夏季休業等は除く)

(注1)環境対応製品:弊社グリーン調達基準に適合した製品


(注2)電子機器に組み込んでEU域に輸出される場合に各法規に則った対応が必要となります。

(注3)製造番号の表示位置は別紙「対象製品の外観写真及び製造番号の表示箇所について」をご確認ください。

別紙「対象製品の外観写真及び製造番号の表示箇所について」

1. オレンジ塗装部より六価クロムと鉛が検出

[マルチワーカー MW-50]



[ポータブルマルチワーカー PMW-24]



[電動ジェットタガネ EJC-32A]



反対側

[サーキットベベラー CB-02]



[ハンディセルファ E55-0619A]



反対側

2. パット Assy の表面部より六価クロム検出

[フリーサンダー FS-100C]



[フリーサンダー FS-50A]



[ラインサンダー LS-10]

