

機工製品 ご使用のお客様へ

拝啓 平素は弊社の製品をご使用いただき、心より感謝申し上げます。

さて、弊社は、2006年7月1日以降、下記製品を環境対応製品^(注)として販売してまいりましたが、このたび当該製品の部品に弊社グリーン調達基準の制限値を超える量の六価クロムが含まれていることが判明しました。

ここに謹んでご報告させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

なお、お使いいただいている製品機能への影響はございません。

ご不明な点がございましたら、下記の弊社窓口までご連絡をお願い致します。

敬具

記

■対象製品（外観は別紙をご参照ください）

商品名	型式	製造番号
電動ベルトン	EBS-10	601551～901851（2006年7月～2009年12月） 000001～602376（2010年4月～2016年12月）
電動スーパーハンド	ESH-80A	600101～900250（2006年7月～2009年11月） 000001～600400（2010年1月～2016年12月）
電動ミニベラー	EMB-0307C	300001～600350（2013年4月～2016年8月）
電動ベルトン	EBS-30A	300001～600050（2013年11月～2016年5月）
ミルスケーラ	EMS-110C	400001～600100（2014年6月～2016年7月）
アトラミニエース	AML-22	800001～800650（2008年6月～2008年11月）

■対象部品

コードストッパ：部品番号 TQ10670

ベアリング押さえ：部品番号 TQ10671
（EBS-10、ESH-80Aのみ）



■本件に関する窓口

日東工器株式会社 機工事業部 機工品質保証部 品質保証課

〒146-8555 東京都大田区仲池上 2-9-4

フリーコール 0120-210-514 FAX 03-3755-9323

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日および年末年始、夏期休業等は除く）

（注）環境対応製品：弊社グリーン調達基準に適合した製品

別紙

■対象製品外観



EBS-10



ESH-80A



EMB-0307C



EBS-30A



EMS-110C



AML-22