

2013年9月17日
日東工器株式会社

マイトン「MAG-40」ご使用のお客様へ

拝啓 平素から弊社の製品をご使用いただき、心より感謝申し上げます。

さて、弊社は2006年7月1日以降、機工製品をRoHS指令適合品として販売を行ってまいりましたが、このたびマイトン「MAG-40」のグリップチューブにRoHS指令の制限値を超えた量の鉛が含まれていることが判明いたしました。

本製品は2010年6月で生産中止しておりますが、ここに謹んでご報告するとともに、深くお詫び申し上げます。

なお、お使いいただいている製品機能への影響はございません。ただし、下記の弊社製品を電気電子機器に組み込んでEU域に輸出される場合は各法規に則った対応が必要となりますので、弊社窓口までご連絡ください。

ご不明な点がございましたら、本件窓口のフリーダイヤル(0120-210-514)までご連絡をお願いいたします。

敬具

記

- 製品名 マイトン「MAG-40」(国内向け仕様)
- 対象製品 2006年7月から2010年6月までの生産品
- 補用グリップチューブ 2006年7月から2013年8月までの生産品



- 本件に関する窓口
日東工器株式会社 機工事業部 機工管理部 品質管理課
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4
フリーダイヤル 0120-210-514 FAX 03-3755-9323
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始、夏季休業等は除く)

*RoHS 指令：電気・電子機器における特定有害物質の使用を制限する欧州の規制

—以上—